

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN (K3L)**

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya

I. IDENTITAS PEMERIKSAAN

Hari/Tanggal	Senin, 16 Januari 2025
Petugas Pemeriksa	Yakup
Jabatan	Kepala Kantor
Lokasi Pemeriksaan	Ruang Kelas / Studio / Lab Bahasa / Galeri / Perpustakaan / Kantor / Toilet / Area Umum

II. RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan pemeriksaan terhadap 20 komponen K3L, terdapat 14 komponen (70%) yang dinyatakan dalam kondisi baik dan 6 komponen (30%) yang memerlukan perbaikan atau pemenuhan fasilitas. Temuan yang memerlukan perhatian terutama berkaitan dengan ketersediaan perlengkapan P3K, fasilitas kebersihan, serta alat pelindung diri (APD).

Bidang	Jumlah Item	Baik	Perlu Perbaikan
A. Keselamatan (Safety)	10	9	1
B. Kesehatan (Hygiene & Cleanliness)	6	4	2
C. Fasilitas dan APD (Alat Pelindung Diri)	4	1	3

III. HASIL PEMERIKSAAN RINCI

A. Keselamatan (Safety)

No.	Komponen yang Diperiksa	Status	Keterangan
1	Jalur evakuasi bebas halangan	Baik	Memenuhi
2	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia dan tidak kedaluwarsa	Baik	Memenuhi
3	Petunjuk evakuasi terpasang dengan jelas	Baik	Memenuhi
4	Instalasi listrik aman (tidak terbuka/korsleting)	Baik	Memenuhi
5	Tidak ada kabel menjuntai di lantai	Baik	Memenuhi
6	Tangga, pegangan, dan lantai dalam kondisi aman	Baik	Memenuhi
7	Kotak P3K tersedia dan lengkap	Perlu Perbaikan	Perlu ditindaklanjuti
8	Ventilasi dan sirkulasi udara memadai	Baik	Memenuhi
9	AC/kipas dalam kondisi berfungsi	Baik	Memenuhi
10	Penerangan ruangan cukup dan tidak ada lampu mati	Baik	Memenuhi

B. Kesehatan (Hygiene & Cleanliness)

No.	Komponen yang Diperiksa	Status	Keterangan
1	Lantai dan ruangan bersih dari debu/sampah	Baik	Memenuhi
2	Tempat sampah tersedia dan tidak penuh	Perlu Perbaikan	Perlu ditindaklanjuti
3	Toilet bersih dan berfungsi dengan baik	Baik	Memenuhi
4	Sabun cuci tangan tersedia	Perlu Perbaikan	Perlu ditindaklanjuti
5	Air bersih mengalir dengan lancar	Baik	Memenuhi
6	Tidak ada bau menyengat di ruangan/toilet	Baik	Memenuhi

C. Fasilitas dan APD (Alat Pelindung Diri)

No.	Komponen yang Diperiksa	Status	Keterangan
1	Studio dilengkapi alat pelindung pendengaran (jika perlu)	Perlu Perbaikan	Perlu ditindaklanjuti
2	Ruang kerja dilengkapi APD sesuai kebutuhan (sarung tangan, masker, dll.)	Perlu Perbaikan	Perlu ditindaklanjuti
3	Studio dan lab seni memiliki sistem ventilasi asap/cat	Baik	Memenuhi
4	Ketersediaan hand sanitizer di area publik	Perlu Perbaikan	Perlu ditindaklanjuti

IV. TEMUAN UTAMA

- Kotak P3K belum tersedia secara lengkap sehingga perlu dilakukan pengadaan atau pelengkapan sesuai kebutuhan.
- Tempat sampah perlu ditambah atau ditata agar ketersediaannya memadai dan tidak dalam kondisi penuh.
- Sabun cuci tangan belum tersedia dan perlu dipastikan tersedia pada fasilitas cuci tangan yang digunakan.
- Studio belum dilengkapi alat pelindung pendengaran apabila kegiatan di dalamnya menimbulkan tingkat kebisingan yang memerlukan perlindungan.
- Ruang kerja belum dilengkapi APD sesuai kebutuhan, seperti sarung tangan dan masker.
- Hand sanitizer belum tersedia di area publik dan perlu disediakan sebagai bagian dari fasilitas kebersihan.

V. TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, disarankan agar pengelola unit melakukan pengadaan dan pemenuhan perlengkapan K3L yang belum tersedia serta memastikan fasilitas yang telah tersedia tetap dipelihara secara berkala. Prioritas perbaikan diberikan pada perlengkapan yang berkaitan langsung dengan kesiapsiagaan keadaan darurat, kebersihan, dan perlindungan keselamatan pengguna ruang.

Prioritas	Tindakan	Objek	Keterangan
Tinggi	Pengadaan/pelengkapan	Kotak P3K	Memastikan isi P3K lengkap dan siap digunakan.
Tinggi	Penyediaan	Sabun cuci tangan	Tersedia pada area cuci tangan.
Tinggi	Penyediaan	APD sesuai kebutuhan	Termasuk sarung tangan, masker, dan APD lain sesuai risiko kegiatan.
Sedang	Penyediaan	Tempat sampah	Pastikan jumlah memadai dan dilakukan pengosongan secara rutin.
Sedang	Penyediaan	Hand sanitizer	Ditempatkan pada area publik yang mudah dijangkau.
Sedang	Evaluasi kebutuhan	Pelindung pendengaran	Disediakan apabila tingkat kebisingan kegiatan studio memerlukannya.

VI. KESIMPULAN

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa secara umum kondisi K3L pada objek pemeriksaan berada pada tingkat pemenuhan 70% berdasarkan 20 komponen yang diperiksa. Sebanyak 14 komponen telah berada dalam kondisi baik, sedangkan 6 komponen masih memerlukan perbaikan atau pemenuhan. Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti agar standar keselamatan, kesehatan, kebersihan, dan kesiapan fasilitas pendukung dapat terjaga secara berkelanjutan.

VII. PENGESAHAN

Mengetahui,



Syafi'ul Anam, Ph.D.
NIP 197809162006041001

Catatan Administratif: laporan ini mempertahankan informasi hari/tanggal sebagaimana tercantum pada formulir Excel. Sebelum laporan digunakan sebagai dokumen resmi, tanggal/hari pada formulir sebaiknya diverifikasi kembali.